


列車と原付が衝突する交通死亡事故が発生！

【事故の状況】

発生日時	平成29年9月7日(木)午後2時30分ころ
発生場所	福山市内の市道
道路状況	J R福塩線 踏切上
関係者	原付(20歳代) × 列車
事故概要	遮断機のない踏切において、北進横断中の原付と西進中の列車が衝突し、原付の運転者が死亡したもの。

【事故状況略図】



踏切を横断するときに気をつけていただきたいこと

- 踏切手前では必ず一時停止して、確実に左右の安全確認をしましょう。
- 列車の接近を知るには「見る」と「聞く」のいずれもが重要です。必ず踏切手前で一時停止し、列車が来ていないことを目と耳で確認してから横断しましょう。
- 警報が鳴り始めたら、絶対に踏切内に入ってはいけません。
- 踏切通過中にトラブルが起きたら、すぐに線路から逃げ、非常ボタンを押して「知らせる」ようにしましょう。

遮断機や警報器がない踏切では

- 通り慣れた踏切であっても、自身の命を守るため、確実に一時停止して安全確認をしましょう。
- 列車は予想以上に速く接近します。列車が見えたら、まだ遠いと思っても必ず「待つ」ようにしましょう。