


高齢者が運転するトラクターによる交通死亡事故が発生！

【事故の状況】

発生日時	平成30年3月7日(水)午後5時ころ 天候：曇
発生場所	安芸高田市内の市道
道路状況	単路 直線 路面乾燥
関係者	小型特殊(80歳代)
事故概要	車線区分のない単路において、走行中の小型特殊が道路右側の田畑に転落し、運転者が死亡したものの。

【事故状況略図】



※ 略図はイメージであり、実際の道路形状や事故状況とは異なる場合があります。

トラクターに安全装置はありますか！？

- 乗用車や貨物車などの自動車は主に道路を通行しますが、トラクターなどの農耕作業車は主に田畑や不整地を通行するため、横転リスクが高くなります。
- 現在、販売されているトラクターには、安全キャブや安全フレームなどの安全装置がありますが、平成9年以前のトラクターは義務化されていないため、ほとんど装備されていません。
- トラクターが転倒した際、身を守ってくれるのが安全キャブや安全フレーム、シートベルトです。

こうした装備がない場合は、後付けなどを検討しましょう。

農作業の前に体調を確認しましょう！

- 農作業は重労働であり、また田畑には周りに人がいないことが多く、携帯電話がなければ体調不良時に助けを求めることは困難です。
体調が優れないときは、農作業や運転を控えましょう。
- 農作業をする際は、帰宅予定時間を家族や知人に伝えておきましょう。
また、携帯電話などの連絡手段を確保しておきましょう。

★ サポカー等普及推進標語「防ぎたい うっかり事故は サポカー・サポカーSで」
～サポカーとは先進安全技術のうち、衝突被害軽減ブレーキが搭載された車の愛称です～
～サポカーSとは先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の愛称です～

