


踏切に立ち入った歩行者が死亡する事故が発生！

【事故の状況】

発生日時	平成30年1月11日(木)午後5時54分ころ 天候：晴
発生場所	広島市安芸区内 JR呉線 踏切内
関係者	歩行者(60歳代) × 列車
事故概要	遮断機の下りた踏切内において、佇立していた歩行者に東進中の列車が衝突し、歩行者が死亡したもの。

【事故状況略図】



踏切を安全に通行するために

- 列車は、急には止まりません。
「まだ遠くに見えるから渡れるだろう」という安易な考えは大変危険です。
思ったよりずっと速く列車は進みます。
警報が鳴り始めたり遮断機が下りた踏切には、絶対に立ち入ってはいけません。
急いでいても、自分の安全を最優先しましょう。
- 不法に線路内に立ち入った場合は、鉄道営業法違反や往来妨害罪などに問われることがあり、列車の運行に影響を与えた場合は、多額の損害賠償を請求されることもあります。
- 踏切を渡る途中で、何らかの理由で踏切内から出られなくなった時は、直ぐに周囲に助けを呼び、自転車や車などが立往生した場合は、踏切から脱出して、非常ボタンを押しましょう。